



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și Control Boli
Transmisibile



Operator de date cu caracter personal nr.14781

Nr.878 din 05.02.2026

Către,

UAT Comuna Berzunți, Județul Bacău

E-mail : primaria@comunaberzunti.ro

În urma verificării dosarului cu nr 878 din 15.01.2026 cu privire la **Consolidare și eficientizare energetică dispensar, clădire cu grad seismic ridicat, Sat Berzunți, Comuna Berzunți, Județul Bacău** vă transmitem referatul și neconformitățile constatate din punct de vedere a circuitelor medicale și a spațiilor.

Vă anexăm referatul cu nr 878 din 28.01.2026.

Cu stimă,



DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Carmen Mihaela ARIM

	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Dr. Linda Ioana Voinea	Medic Șef Depart. SSP	05.02.2026	
Avizat	Dr. Afrodita Muntenașu	Comp. SECBT	05.02.2026	
Elaborat	Dr. Alexandra Dorneanu	Comp. SECBT	05.02.2026	



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Compartimentul de Supraveghere Epidemiologică și
Control Boli Transmisibile

Operator de date cu caracter personal nr.14781



REFERAT ORGANIZARE SPAȚIAL-FUNCȚIONALĂ NR.878 din 28.01.2026

Subsemnata Muntenașu Afrodita - Elena în calitate de medic epidemiolog la DSP Bacău, în urma dosarului înregistrat cu nr.878 /15.01.2026 și înaintat Compartimentului S.E.C.B.T. în 26.01.2026 am constatat următoarele:

OBIECTIV: Consolidare și eficientizare energetică dispensar, clădire cu grad seismic ridicat, Sat Berzunți, Comuna Berzunți, Județul Bacău

ADRESĂ: Comuna Berzunți, Sat Berzunți, Str. Martini, Nr. 7, județul Bacău

BENEFICIAR: UAT Comuna Berzunți, Județul Bacău.

PROIECTANT: SC ANARECOM REGIOSERV SRL

SPECIFICAȚII DE STRUCTURĂ:

În urma verificării documentației depuse și a schițelor atașate, structura spațial-funcțională prezentată pentru obiectivul menționat este următoarea:

Parter

- 2 holuri acces;
- unitate farmaceutică;
- grup sanitar persoane cu dizabilități;
- grup sanitar personal;
- vestiar;
- încăpere curățenie;
- încăpere tehnică;
- centrală termică;
- lift;

Etaj I

- 3 căi de acces pentru pacienți și personal;
- sală de așteptare;
- 2 cabinete medicale (medicină de familie);
- sală de tratamente;
- grup sanitar pacienți ;
- încăpere sterilizare centrală;

- hol;
- lift;
- spațiu pentru depozitare deșeuri cu potențial infectant;

Etaj II

- 3 căi de acces;
- hol;
- salon;
- 2 dormitoare pentru personalul medical;
- bucătărie;
- grup sanitar;
- birou administrativ;
- depozit;
- lift;

Accesul în clădire se realizează prin 4 cai de acces. Circulația pe verticală între etaje se realizează prin intermediul a două rânduri de scări și un lift.

Din documentație și schițe nu se menționează și nu se identifică următoarele:

- lipsă spațiu pentru depozitarea materialelor de curățenie și spațiu pentru ustensile de curățenie cu sursă de apă, sifon de pardoseală și ventilație naturală la etaj 1;
- lipsă grup sanitar personal la etaj 1;
- sala de așteptare fiind comună la cabinetele medicale, pacienții copii vor fi programați la intervale orare diferite față de pacienții adulți (circuit separat adulți și copii);
- să se specifice rolul încăperii de sterilizare centrală;

Concluzie: În funcție de clarificarea neconformităților constatate se va realiza finalizarea consultanței pentru organizarea spațial-funcțională a spațiului prezentat.

Personal de specialitate,
Comp. SECBT – Dr. A. Muntenașu